



Dansk  Brændesalg

Måling af fugtighed i brænde



Fig 1. Udvalg til-fældige stykker fra bund, midte og top af pallen til test



Fig 2. Kløv brændet på midten



Fig 3. Mål på tværs af årerne og hav god kontakt med måle-spidserne.



Fig 4. Mål på midten samt midt mellem midten og enden

1. Vælg normale, store stykker brænde
2. Opbevar stykkerne ved stuetemperatur i ca. 24 timer
3. Flæk stykket på midten
4. Vent 15 minutter
5. Vælg en halvdel fra hvert stykke du har udvalgt
6. Mål 3 steder i hvert stykke som vist på billedet
7. Mål i midten - på tværs af årerne

Er dit brænde tørt nok?

- Ingen målte punkter bør overstige 24%
- Gennemsnittet af A, B og C bør max være på 18-20%
- Ovenstående bør overholdes for god forbrænding

Når brændet er for fugtigt

Du bør aldrig anvende brænde, som ikke er tørt nok. Det forurener dit nærmiljø, og du får slet ikke den samme varmemængde. Tilsodning af ovnen, løbesod i skorstenen og i værste fald skorstensbrand er blandt de ting, du risikerer, hvis du fyrer med vådt brænde. Det bedste resultat opnås ved at gemme dit våde brænde, indtil det er helt tørt.

Opbevaring af brænde

Brænde bør opbevares, så luften kan cirkulere frit omkring enderne af stykkerne. Det bedste resultat opnås, hvis brændet er placeret et sted, hvor der er rigeligt med ventilation, og uden at brændet udsættes for nedbør.

Brændet bør ikke indpakkes i en omsluttende presenning.



Spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte
Dansk Brændesalg for yderligere
information:

Dansk  Brændesalg

Halsvej 81
9310 Vodskov
Tlf: 50 50 14 50
salg@danskbraendesalg.dk
www.danskbraendesalg.dk